



Registro Fotográfico de Processo

RL-INSP-ZBB-007A

Cliente: CICAP

Equipamento: Reservatório

Nº Relatório:002 pag 1/1

Instrumento: Visual

Certificado Calibração:Não Aplicável

DATA DE MISSÃO:15/01/2024

Comentários: Foi retirado todo o contrapiso que não tinha mais desempenho.



Controle da Qualidade:

Responsável Técnico:

Cliente:

Alexandre B. Amorim Strobil
Auditor Líder da Qualidade BVQI
Bureau Veritas Quality International

Luã Matos
Crea 051965919-8